

Перезагрузка ЕНУ при работе навигации на русском языке.

Это если официально, если же описать проблему обывательским языком, то в определенных местах, при запущенной навигации или в режиме отображения на дисплее карты, головное устройство Navi 600 или Navi 900 самостоятельно перезагружается.

Происходит это, если в настройках системы установлен русский язык и на карте одновременно отображается более 25 кириллических символов.

Данное обновление позволяет исправить эту проблему.

Для этого Вам необходимо:

1. Скачать данный файл: http://opel-club.ru/files/navi_600_900_rus_fix.rar
2. Распаковать архив.
3. Записать распакованный образ ISO на чистую CD болванку.
Желательно использовать низкие скорости записи диска, это позволит избежать возможных ошибок при записи.
4. Вставить полученный CD диск в магнитоолу, следовать инструкциям на экране.

С уважением,
www.OPEL-CLUB.ru